




C.H.W

表面測溫最佳解決方案

**THE BEST SOLUTION OF SURFACE
TEMPERATURE MEASUREMENT**



機電設備 - 其他環境實務技術應用案例

(其他環境應用實績案例)

CS1 Type 大面積溫度測溫器





- CS1 Type



大型儲槽溫度偵測(連接範例)

TFE-100M
T/C-20M
→ TO



排廢汽管異常溫度偵測
(上村按裝實例)




冷氣管異常溫度偵測
(上村按裝實例)



電鍍排廢汽管異常溫度例測
(上村按裝實例)

(其他環境應用實績案例)

CM / CM1 Type 表面溫度測溫器



電力設備異常溫度偵測：


- M & M1 TYPE




VCB過載異常溫度偵測

PT-100M
T/C-20M


→ TO



大型UPS異常溫度偵測



電力匯流排異常溫度偵測



高壓保險絲過載異常溫度偵測



電容櫃異常溫度偵測



變壓器異常溫度偵測



高壓大電纜異常溫度偵測



馬達過載異常溫度偵測



低壓保險絲異常偵測

(其他環境應用實績案例)

CM / CM1 Type 表面溫度測溫器



鍋爐冷氣管道異常溫度偵測：



蒸汽管異常溫度偵測



蒸汽管異常溫度偵測




冰水機管路異常溫度偵測

電子產品異常溫度偵測：



IC異常溫度偵測



散熱器異常溫度偵測



太陽能板吸熱溫度偵測

(其他環境應用實績案例)

CB / CB1 Type 管狀物表面溫度測溫器




PT-100M
T/C-20M

發電廠、汽電廠、熱回收管、
吹灰器、異常溫度偵測(台塑案例)




PT-100M
T/C-20M

蒸汽管異常溫度偵測(上村化工案例)




PT-100M
T/C-20M

空調冷水機冷卻水溫度異常偵測




PT-100M
T/C-20M

空調冰水回水管異常溫度偵測




(其他環境應用案例)


R Type 滾輪溫度測溫器




加熱滾輪




動力轉軸




輸送帶



固體表面
溫度測試



被測物
金屬、玻璃、
塑化品



欣興電子 橡膠滾輪溫度測溫器

(其他環境應用實績案例)

發電廠(台塑): 吹灰器異常溫度偵測(現場照片)




感測器安裝於（長程）吹灰器角閥出口處




(其他環境應用實績案例)

發電廠(台塑): S Type 大面積溫度測溫器
飛灰傳送器異常溫度偵測(現場照片)



(其他環境應用實績案例)


高雄捷運: 軸承異常溫度偵測監控




軸承測溫點



溫度模組




中央監控畫面(一)



中央監控畫面(二)

(其他環境應用實績案例)

台中市政府: 通信機房溫、濕度偵測監控



(其他環境應用實績案例)

台達電:UPS設備溫度偵測監控(標準配備)



UPS電容器組加 CM Type



中央監控畫面